



Guide bas
 Matière: acier zingué et olive acier sur roulement

Lower guide
 Material: galvanized plate and steel olive with ball bearing

MANTION
 FERRURES DE PORTES COULISSANTES
 MANUTENTION PAR MONORAIL
 7, rue Gay Lussac
 25000 BESANCON

Référence Item Nr: **1180**

Rail associé Combined track: