


Monture équipée de 8 galets acier montés sur roulements à billes.
 Hanger equipped with 8 full steel wheels mounted on ball bearing.

 <p>FERRURES DE PORTES COULISSANTES MANUTENTION PAR MONORAIL</p> <p>7, rue Gay Lussac 25000 BESANCON</p>	<p>Référence Item Nr: 9958PAF</p>	<p>Rail associé Combined track: 9050</p>
---	---	--