




Guide bas
Matiere: acier zingué et olive acier sur roulement

Lower guide
Material: galvanized plate and steel olive with ball bearing

 FERRURES DE PORTES COULISSANTES MANUTENTION PAR MONORAIL 7,rue Gay Lussac 25000 BESANCON	Référence Item Nr: 1180	Rail associé Combined track:
--	-----------------------------------	---------------------------------