



Butée
Matière : Acier galvanisé / Caoutchouc

Stopper
Material : Galvanized steel / Caoutchouc



MANTION
FERRURES DE PORTES COULISSANTES
MANUTENTION PAR MONORAIL

7,rue Gay Lussac
25000 BESANCON

Référence
Item Nr: **1306-1**

Rail associé
Combined track: /